

檢測目的： -----
 採樣時間： 112年05月15日10時14分
 至： 112年05月15日10時22分
 收樣時間： 112年05月15日17時18分
 報告日期： 112年05月19日
 報告編號： NPD23503635002
 聯絡人： 陳癸分

備註：1.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

2.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

3.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5×10^2 ，即為 1.5×10^2 。

4.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

報告專用章
公務員貪污不作為治罪條例及貪污治罪條例
台灣檢驗科技股份有限公司

鐘鳴之代

進行採樣、檢測，絕無虛偽不實
處分及刑事處罰

台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北

負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

Member of SGS Group

TWD 8181858

台灣檢驗科技股份有限公司
行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號
飲用水樣品檢測報告

受驗單位： 台北市立雙蓮國民小學
 業 別： *
 樣品特性： 水樣
 樣品編號： NPD23503635001~005
 採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣方法： NIEA W101.56A
 採樣地點： 台北市大同區錦西街51號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：112年05月15日10時14分
 至：112年05月15日10時22分
 收樣時間：112年05月15日17時18分
 報告日期：112年05月19日
 報告編號：NPD23503635001
 聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員貪污罪、公務員濫用職權罪、公務員廢弛職務罪、公務員假借職務上之權力，非法圖利罪等之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

鐘鳴之代

行採樣、檢測。絕無虛偽不實、
分及刑事處罰。
公務員檢驗不實偽造水質及金污
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻榕

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。



委託單位：臺北市大同區雙蓮國民小學

業 別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23503539001

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點： 台北市大同區錦西街51號

檢測目的：定期檢測

採樣時間：112年05月15日10時04分

收樣時間：112年05月15日17時18分

報告日期：112年05月19日

報告編號： NPD23503539001

聯絡人：陳癸分

[illegible]

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：

採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。

2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。

3. 本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

4. 菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，

完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：李仁燮

檢驗室主管：

鍾鴻文

政處分及刑事處罰。
公務員登載不實偽造文書及
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁俊
檢驗室主管：葉峻

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 8182146

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期: 112 年 02 月 04 日

基本資料	台北市大同區錦西街 51 號					連絡人	葉組長		
	場所名稱	雙蓮國小		e-mail		電話	2557-0309#1032		
	水號及總表號碼: _____								
給水資料	水池 _____ 座, 總計 _____ 噸; 水塔 _____ 座, 總計 _____ 噸								
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點: 活動中心 編號: _____ (編號以英文字母表示如: A.B.C.....Z) ☐ 一樓地面 ☒ 地下 1 層 ☐ 其他 _____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚							
	容量	容量: L 4 W 3 H 2.2 (m) 26.4 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 積水 ☐ 設於地面(板)下(*請參照說明 1) ☐ 其他 _____ ☐ 污水管由內部或上方通過 ☐ 與外牆未隔離 ☐ 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
水塔設備檢查	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 沉水幫浦銹蝕 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
	位置樓層	棟別或地點: 活動中心 編號: 4F (編號以阿拉伯數字表示如: 1.2.3....10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量: L 8.5 W 2.5 H 1.3 (m) 27.6 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
水質評估	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估 ☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	112.02.04		0.44	7.2	63	0.41	NA	
	水塔	112.02.04		0.43	7.2	63	0.40	NA	
清洗後	水池	112.02.04		0.35	7.1	57	0.52	NA	
	水塔	112.02.04		0.32	7.1	57	0.51	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出;「NA」表示未檢測;「—」表示氨氮符合水質標準;「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章	廠商簽章				教育訓練合格人員	劉威麟

備註: 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 1 頁; 共 6 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期: 112 年 02 月 04 日

基本資料	台北市大同區錦西街 51 號					連絡人	葉組長		
	場所名稱	雙蓮國小	e-mail			電話	2557-0309#1032		
	水號及總表號碼: _____								
給水資料	水池 _____ 座, 總計 _____ 噸; 水塔 _____ 座, 總計 _____ 噸								
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點: 活動中心接水池 編號: _____ (編號以英文字母表示如: A.B.C……Z) ☒ 一樓地面 ☐ 地下 _____ 層 ☐ 其他 _____							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量: L _____ W _____ H _____ (m) _____ 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 積水 ☐ 設於地面(板)下(*請參照說明 1) ☐ 其他 _____ ☐ 污水管由內部或上方通過 ☐ 與外牆未隔離 ☐ 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 沉水幫浦銹蝕 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點: 第一棟 3F 編號: _____ 1 _____ (編號以阿拉伯數字表示如: 1.2.3……10)							
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚							
	容量	容量: L _____ W _____ H _____ (m) _____ 15 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 未設倒 U ☒ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氮氣	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	112.02.04		0.44	7.2	63	0.43	NA	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
	水塔 1	112.02.04		0.42	7.2	63	0.40	NA	
清洗後	水池	112.02.04		0.34	7.1	57	0.52	NA	
	水塔 1	112.02.04		0.32	7.1	57	0.51	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出;「NA」表示未檢測;「—」表示氮氣符合水質標準;「+」表示氮氣不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 劉威麟

備註: 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 2 頁; 共 6 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期: 112 年 02 月 04 日

基本資料	台北市大同區錦西街 51 號				連絡人		葉組長		
	場所名稱		雙蓮國小	e-mail	電話		2557-0309#1032		
	水號及總表號碼:								
給水資料	水池 座, 總計 噸; 水塔 座, 總計 噸								
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點: 活動中心接水池 編號: _____ (編號以英文字母表示如: A.B.C.....Z)							
		☒ 一樓地面 ☐ 地下 層 ☐ 其他							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 1 W 1 H 1 (m) 1 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 積水 ☐ 設於地面(板)下(*請參照說明 1) ☐ 其他 ☐ 污水管由內部或上方通過 ☐ 與外牆未隔離 ☐ 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 未密閉 ☐ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 沉水幫浦銹蝕 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點: 第一棟 3F 編號: 2 (編號以阿拉伯數字表示如: 1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 3.5 W 2 H 1.5 (m) 11 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒 U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生鏽 ☐ 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池								
	水塔 2	112.02.04		0.43	7.2	63	0.40	NA	
清洗後	水池								
	水塔 2	112.02.04		0.31	7.1	57	0.51	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出;「NA」表示未檢測;「—」表示氨氮符合水質標準;「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章	廠商簽章				教育訓練合格人員	劉威麟

備註: 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 3 頁; 共 6 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期: 112 年 02 月 04 日

基本資料	台北市大同區錦西街 51 號					連絡人	葉組長			
	場所名稱	雙蓮國小		e-mail		電話	2557-0309#1032			
	水號及總表號碼: _____									
給水資料	水池 _____ 座, 總計 _____ 噸; 水塔 _____ 座, 總計 _____ 噸									
	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____									
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點: 第二棟 3F 編號: 1 (編號以阿拉伯數字表示如: 1.2.3...10)								
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚								
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) 3 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____								
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____								
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點: 第二棟 3F 編號: 2 (編號以阿拉伯數字表示如: 1.2.3...10)								
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚								
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) 15 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____								
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____								
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
水質評估	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生銹 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
	採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估 ☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華	
	飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L		
	清洗前	水塔	112.02.04		0.44	7.2	63	0.42		NA
		水塔	112.02.04		0.44	7.2	63	0.41		NA
	清洗後	水塔	112.02.04		0.31	7.1	57	0.51		NA
		水塔	112.02.04		0.31	7.1	57	0.50	NA	
	說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出;「NA」表示未檢測;「—」表示氨氮符合水質標準;「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
	建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章	 教育訓練合格人員 劉威麟		

備註: 每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 4 頁; 共 6 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：112 年 02 月 04 日

基本資料	台北市大同區錦西街 51 號					連絡人	葉組長		
	場所名稱	雙蓮國小		e-mail		電話	2557-0309#1032		
	水號及總表號碼：								
	水池 座，總計 噸；水塔 座，總計 噸								
給水資料	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點：第四棟 編號： (編號以英文字母表示如：A.B.C.....Z)							
		☒ 一樓地面 ☐ 地下 層 ☐ 其他							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 3.8 W 3.8 H 2.5 (m) 36.1 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 積水 ☐ 設於地面(板)下(*請參照說明 1) ☐ 其他 ☐ 污水管由內部或上方通過 ☐ 與外牆未隔離 ☐ 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水池併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☒ 沉水幫浦銹蝕 ☐ 鋼筋裸露生銹 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點：第四棟 編號：高架 (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3....10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☒ 磁磚							
	容量	容量:L 3.8 W 3.5 H 2.5 (m) 33.25 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他							
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生銹 ☐ 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華
清洗前	水池	112.02.04		0.45	7.2	63	0.39	NA	
	水塔	112.02.04		0.44	7.2	63	0.38	NA	
清洗後	水池	112.02.04		0.34	7.1	57	0.49	NA	
	水塔	112.02.04		0.31	7.1	57	0.48	NA	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章	廠商簽章				教育訓練合格人員	劉威麟

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 5 頁；共 6 頁)。

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

檢查日期：112 年 02 月 04 日

基本資料	台北市大同區錦西街 51 號						連絡人	葉組長		
	場所名稱	雙蓮國小		e-mail			電話	2557-0309#1032		
	水號及總表號碼：_____									
給水資料	水池 _____ 座，總計 _____ 噸；水塔 _____ 座，總計 _____ 噸									
水塔設備檢查	☐ 進排氣閥正確安裝 ☐ 持壓(閥)設備 ☐ 接水槽 ☐ 馬達直接抽水 ☐ 其他 _____									
	位置樓層	棟別或地點： <u>第三棟</u> 編號： _____ (編號以阿拉伯數字表示如： 1.2.3...10)								
	結構材質	☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚								
	容量	容量:L _____ W _____ H _____ (m) <u>15</u> 噸								
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____								
	結構體	☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備								
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____								
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽								
	溢排管	☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管								
通氣管	☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管									
內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生銹 ☐ 爬梯或配件銹蝕									
水塔設備檢查	位置樓層 棟別或地點： <u>第五棟</u> 編號： _____ (編號以阿拉伯數字表示如： 1.2.3...10)									
	結構材質 ☒ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP ☐ 磁磚									
	容量 容量:L _____ W _____ H _____ (m) <u>15</u> 噸									
	周圍狀況 ☒ 正常 ☐ 堆放污物雜物 ☐ 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 _____									
	結構體 ☒ 正常 ☐ 與消防水塔或管線併用 ☐ 龜裂滲水 ☐ 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備									
	頂部狀況 ☒ 正常 ☐ 堆放機器雜物 ☐ 積水 ☐ 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 _____									
	人孔狀況 ☐ 正常 ☐ 未密閉 ☒ 未上鎖 ☐ 蓋破損 ☐ 無蓋 ☐ 孔緣未提高或破損 ☐ 孔蓋生鏽									
	溢排管 ☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無溢排管									
	通氣管 ☒ 正常 ☐ 未設倒U ☐ 未設防蟲網 ☐ 防蟲網破損 ☐ 無通氣管									
內部狀況 ☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 鋼筋裸露生銹 ☐ 爬梯或配件銹蝕										
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氮 氮	水質評估	
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 *請參照說明 彭建華	
清洗前	水塔	112.02.04		0.45	7.2	63	0.39	NA		
	水塔	112.02.04		0.44	7.2	63	0.39	NA		
清洗後	水塔	112.02.04		0.32	7.1	57	0.50	NA		
	水塔	112.02.04		0.32	7.1	57	0.50	NA		
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氮氮符合水質標準；「+」表示氮氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。								
建議改善事項	☐ 設備完善 ☐ 設備待改善		用戶簽章			廠商簽章			教育訓練合格人員 劉威麟	

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 6 頁；共 6 頁)。